

ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ



- Перед приёмкой осмотрите продукцию на наличие дефектов, проверьте количество и качество упаковок.
- При обнаружении несоответствий (повреждений, недостачи) зафиксируйте их фото и сделайте отметку в отгрузочных документах (с указанием состояния товара), заверенную подписью водителя.
- Срок подачи претензий по количеству и качеству – 21 календарный день с момента получения заказа.

РАЗГРУЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ



- Листы в заводской упаковке разгружайте только с помощью подъёмной техники (мягкие стропы для пачек до 5 м, траверсы – для пачек свыше 5 м).
- Разгрузка вручную – 1 человек на 1,5-2 м.п. листа, но не менее 2-х человек.
- Переносите листы в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.
- Не перемещайте листы волоком.

ХРАНЕНИЕ

- Храните продукцию в закрытых помещениях или под навесом, защищая от прямых солнечных лучей и осадков.
- Минимальный зазор между поверхностью хранения и листами – 50 мм.



Продукция с полимерным покрытием:


- Сразу после разгрузки удалите упаковочные материалы (стяжки, плёнку и т. д.).
- Максимальный срок хранения в пачке – 1 месяц.

Оцинкованная продукция:

- Сразу после разгрузки снимите стяжки.
- Максимальный срок хранения в пачке – 1 неделя.

Внимание! Не укладывайте на листы тяжёлые грузы – это вызывает деформацию и повреждение покрытия.

ПОДЪЕМ НА КРОВЛЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ



- Отдельные листы поднимайте по направляющим, установленным от карниза до земли.
- Если высота здания не позволяет установить направляющие, соберите подъёмную конструкцию, закрепите листы и поднимайте их внутри конструкции.

РЕЗКА ЛИСТОВ


Внимание! Запрещено резать болгаркой! Это приводит к повреждению полимерного покрытия и ускоренной коррозии.

Используйте насадку на дрель или вырубные ножницы.



ЦАРАПИНЫ НА ПРОДУКЦИИ

- Для устранения царапин и повреждений полимерного покрытия используйте корректор для ремонта царапин или штрих-корректор с кисточкой.




ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

- Максимальный срок хранения листов с плёнкой – 30 дней с момента получения.
- Не оставляйте листы с плёнкой под солнцем – это может привести к её прикипанию.
- Снимать плёнку нужно при температуре от -10°С до +30°С.



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ЛИСТАМ НА КРОВЛЕ

- Ходите по металлочерепице только в обуви с мягкой подошвой, наступая строго в прогиб волны.



Подробные правила по ссылке:
https://www.grandline.ru/documentation/garantiya/